Precisión en medida de humedad de granos y forrajes

*Los humidímetros portátiles **Wile** son la herramienta diaria para los profesionales de la producción y el almacenamiento del grano, forrajes y ensilados. Algunos de los modelos **Wile** pueden además ser usados para la medida de la temperatura de diferentes materiales.*

__Wile__ es el líder del mercado mundial en medidores de humedad. La __tecnología__ de medida utilizada en los Wile ha sido confirmada por numerosas vías como una de las más exactas del mercado. Los medidores Wile son vendidos en más de 80 países de todo el mundo.



Wile 55 humidímetro para grano

Nuestro modelo más popular que mide de manera precisa y exacta el contenido de humedad de granos y semillas.

Rango de medida
- Grano 8–35 %
- Maíz 8-41 %
- Oleaginosas 5–25 %

Exactitud
- +/-0,5 % de humedad en condiciones normales

Método de medida capacitivo

Compensación automática de temperatura

Cálculo promedio de multiples medidas consecutivas

Cada escala puede ser ajustada con muestras de referencias

Medida fácil pulsando un sólo botón

Pantalla numérica fácil de leer

Guía de uso rápida en el lateral

Desconexión automática

Wile 25 humidimetro para forrajes

Medida controlada por microprocesador en pacas y heno suelto o ensilados.
El Wile 25 es una excelente herramienta para determinar el contenido de materia seca de forrajes y ensilados.

Rango de medida
- 10–73 % heno suelto más del 80%.

Exactitud
- +/-2 % de humedad en condiciones normales

Compensación automática de la temperatura

Compensación de densidad de las pacas

Ajuste por usuario de las escalas

Medida con sólo pulsar un simple botón

Pantalla numérica fácil de medir

Guía rápida en el lateral



Concereal
Pº Ferrocarriles Catalanes, Of. 9
08940 Cornellà de Llobregat Barcelona
Tel.: 936 654 966 proyectos@concereal.es

CONCEREAL
CONSULTORES CEREALISTAS
Teléfono 936 654 966 - www.concereal.es