Calibraciones de Mini GAC estándar

humidimetros.com

Producto	Fecha	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Trigo duro	15/05/11	0195	3383	1296	2683	2365	2068	2908	0336	1064
Trigo blando	15/05/11	0390	1690	1210	0856	2345	2068	2908	0291	1074
Cebada 2C	15/05/11	0333	3220	1273	2420	2255	1550	2908	0550	1094
Cebada 6C	15/05/11	0333	3220	1273	2420	2255	1550	2908	1045	1094
Maíz	15/05/11	0518	0012	1105	0000	2300	2060	3508	0064	1084
Girasol	15/05/11	1338	1517	1053	0828	1283	1380	3004	0859	1074
Avena	15/05/11	1190	3111	1175	2495	1685	1550	2908	1109	1074
Centeno	15/05/11	0405	1305	1138	0390	2265	2068	2908	0604	1054
Colza	15/05/11	1178	1712	1109	0985	2201	1380	2106	0739	1024
Mijo	15/05/11	0594	3860	1429	4066	2405	2057	2205	1012	1044
Soja	15/06/11	0017	1473	1096	0657	2455	1390	2808	0189	1064
Sorgo	15/05/11	0737	1696	1243	0682	2405	1572	2605	0946	1044
Triticale	15/05/11	0631	1050	1120	0000	2342	2068	2409	1443	1074
Veza	15/05/11	0177	0123	1034	0000	2342	2068	2512	1718	1074
Arroz Largo	15/05/11	0090	3098	1215	2376	1900	2038	2607	0423	1064
Arroz Medio	15/05/11	1367	3836	1284	4398	1900	2065	2810	0246	1064
Arroz Corto	15/05/11	1107	1966	1173	2333	2046	1568	2908	0498	1014
Guisantes	23/05/11	1330	3091	1168	2533	2605	1899	3010	1635	1104
Habines	15/05/11	0325	1277	1124	0398	2342	2068	2707	1684	1104
Cacahuete	07/09/11	1301	1668	1081	0969	2005	1899	1204	1224	1084